1 容器設置場所(屋内,屋外)
2 火気保安距離(2m以上)
3 腐食防止措置
4 温度上昇防止(40度以下)
5 容器転倒転落防止
6 バルブ,集合装置(腐食,割れ)
7 供給管,ガス栓(腐食,割れ)
8 調整器(腐食,割れ)
9
10 マイコンメータ漏洩,警報表示

2014/10/05 作成

	No.	氏　　名	検針日	指 針	消費量	料金	その他	器具代	分割払	リース	小 計	前月残	集金日	集金額	振替日	振替額	差引残	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1030	12345-678 川越英雄	09/05	32.2	1.0	2280	0	0	0	0	2280	0		0		0	2280	良	良	良	良	良	良	良	良		無
2	1040	本多美代子	09/05	33.8	0.7	2100	0	0	0	0	2100	0		0		0	2100	良	良	良	良	良	良	良	良		無
3	1050	児玉和夫	09/05	62.2	1.1	2340	0	0	0	0	2340	0		0		0	2340	良	良	良	良	良	良	良	良		無
4	1060	森崎一郎	09/05	34.2	0.8	2160	0	0	0	0	2160	9480		0		0	11640	良	良	良	良	良	良	良	良		無
5	1070	丸木イツエ	09/05	670.3	1.5	2570	0	0	0	0	2570	0		0		0	2570	良	良	良	良	良	良	良	良		無
6	1080	橋本信夫	09/05	9.0	0.3	1870	0	0	0	0	1870	0		0		0	1870	良	良	良	良	良	良	良	良		無
7	2020	波多野ヤスコ	09/05	68.3	1.7	2690	0	0	0	0	2690	0		0		0	2690	良	良	良	良	良	良	良	良		無
8	2030	西本孝子	09/05	4.9	0.0	550	0	0	0	0	550	0		0		0	550	良	良	良	良	良	良	良	良		無
9	2040	古谷久子	09/05	84.9	0.9	2220	0	0	0	0	2220	0		0		0	2220	良	良	良	良	良	良	良	良		無
10	2050	木村光義	09/05	43.2	1.0	2280	0	0	0	0	2280	0		0		0	2280	良	良	良	良	良	良	良	良		無
11	2060	西本幸恵	09/05	57.4	2.5	3160	0	0	0	0	3160	0	09/05	3160		0	0	良	良	良	良	良	良	良	良		無
12	2070	小野義信	09/05	122.4	2.9	3390	0	0	0	0	3390	0		0		0	3390	良	良	良	良	良	良	良	良		無
13	2080	本山二郎	09/05	84.6	1.9	2810	0	0	0	0	2810	0		0		0	2810	良	良	良	良	良	良	良	良		無
14	2100	野口静江	09/05	63.2	2.1	2930	0	0	0	0	2930	0		0		0	2930	良	良	良	良	良	良	良	良		無
15	2110	野崎一郎	09/05	207.2	0.0	550	0	0	0	0	550	0		0		0	550	良	良	良	良	良	良	良	良		無
16	2140	森本金一	09/05	343.6	4.0	3460	0	0	0	0	3460	0		0		0	3460	良	良	良	良	良	良	良	良		無
17	2150	森本商店	09/05	180.4	0.6	1480	0	0	0	0	1480	0		0		0	1480	良	良	良	良	良	良	良	良		無
18	2160	森本商店（作業場）	09/05	349.6	3.6	3230	0	0	0	0	3230	0		0		0	3230	良	良	良	良	良	良	良	良		無
19	2510	山本 敦	09/05	16.2	1.0	2280	0	0	0	0	2280	0	09/05	2280		0	0	良	良	良	良	良	良	良	良		無
					27.6	44350	0	0	0	0	44350	9480		5440		0	48390										